LV LIETOŠANAS IZSTRĀDĀJUMI: OxyChem C210 viengabalains kostīms ir aizsargājošs uzvalks ar ierobežotu kalpošanas laiku, 6. tips (saskaņā ar EN 13034: 2005 + A1: 2009) un 5. tips (saskaņā ar ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010), kas paredzēts aizsardzība pret iespējamu pakļaušanu gaismas izsmidzināšanai, šķidriem aerosoliem vai zema spiediena, kā arī ne pārāk bagātīgai bīstamo šķidrumu izsmidzināšanai, pret kuriem nav nepieciešama augstāka ķīmiskā izturība, un pret toksiskām gaisā esošām cietām daļiņām (ieskaitot azbesta šķiedras). **FUNKCIJAS:** trīs paneļu pārsegs, divvirzienu rāvējslēdzējs ar pašlīmējošu atloku, divdaļīgs griezums kājstarpē, elastīgas šuves aprocēs, kājās, jostasvietā un kapuci; elastīga ikšķa cilpa, antistatiskas īpašības. **MATERIĀLS:** putekļains, ar mikroporainu plēvi (MPFL) laminēts audums 63g / m2 ārējais slānis: polietilēna plēves iekšējais slānis: polipropilēna šķiedras. **KĀ UZSTĀDĪT UN LIETOT:** 1) Pirms lietošanas pārbaudiet, vai izvēlētais produkts ir piemērots pastāvošajiem draudiem un ir pareizajā izmērā. 2) Vizuāli pārbaudiet, vai uzvalks ir neskarts. 3) Noņemiet virsvalku, atveriet rāvējslēdzēju un uzlieciet virsvalku. 4) Aizveriet slēdzeni. Daļiņu gadījumā ieteicams arī aiztaisīt rāvējslēdzēju un apņemt piedurkņu izvadus ar līmlenti. 5) Ja tiek izmantoti aizsargcimdi un / vai apavu pārvalki, apzīmogojiet piedurkņu savienojumu ar cimdiem un kājām ar apavu pārvalkiem ar līmlenti. **LIETOŠANAS TERMIŅŠ:** 5 gadi no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz produkta etiķetes. S atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: https://www.oxyline.eu. **SASKAŅĀ AR**: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/425. **SERTIFICĒJUŠI:** Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, pilnvarotās iestādes Nr. 0624

LT NAUDOJIMO GAMINIAI: OxyChem C 210 vienetinis kostiumas yra riboto tarnavimo laiko, 6 tipo (pagal EN 13034: 2005 + A1: 2009) ir 5 tipo (pagal ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010) apsauginis kostiumas, skirtas Apsauga nuo toksiškų ore esančių kietųjų dalelių (įskaitant asbesto pluoštus), purškiant galimą šviesos purškimą, skystus aerozolius ar žemo slėgio, o ne labai gausiai purškiant pavojingus skysčius, kuriems nereikia didesnio cheminio atsparumo. **SAVYBĖS:** trijų skydų gaubtas, dvipusis užtrauktukas su lipniu atvartu, dviejų dalių tarpvietė, elastiniai rankogalių, kojų, juosmens ir gaubto siūliai; elastinga nykščio kilpa, antistatinės savybės. **MEDŽIAGA:** be dulkių, audinys, laminuotas mikroporu plėvele (MPFL) 63g/m² išorinis sluoksnis: polietileno plėvelės vidinis sluoksnis: polipropileno pluoštai. **KAIP ĮRENGTI IR NAUDOTI:** 1) Prieš naudojimą patikrinkite, ar pasirinktas produktas tinka esamai grėsmei ir yra tinkamo dydžio. 2) Apžiūrėkite, ar kostiumas nepažeistas. 3) Nuimkite kombinezoną, atidarykite užtrauktuką ir uždėkite ant jo. 4) Uždarykite spyną. Kietųjų dalelių atveju taip pat rekomenduojama užklijuoti užtrauktuką ir apvynioti rankovių išėjimus lipnia juostele. 5) Jei naudojamos apsauginės pirštinės ir (arba) batų užvalkalai, sandarinkite rankovių jungtį pirštinėmis ir kojas su batų dangčiais lipnia juostele. **NAUDOJIMO GALIOJIMO LAIKAS:** 5 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos produkto etiketėje. ES atitikties deklaraciją galima rasti šiuo adresu: https://www.oxyline.eu. **PAGAL**: 2016 m. Kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425. **SERTIFIKAVO:** Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. („Centrocot"), „Piazza Sant'Anna 2", 21052 Busto Arsizio VA, notifikuotoji įstaiga Nr. 0624

SIZES AND DIMENSIONS OF BODY (CM) – EN 13688:

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Body height	164-170	170-176	176-182	182-188	189-194	194-200
Chest circumference	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132

MAINTENANCE AND CLEANING (ON NECK LABEL) :

Do not wash	Do not bleach	Do not dry	Do not iron	Do not clean	Flammable fabric

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL PROPERTIES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
TEHNILISED OMADUSED
TECHNINĖS SAVYBĖS
TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Test on whole suits	Result	Klasse
Resistance to liquid penetration Spray test type 6 (EN ISO 17491-4 met. B – EN 13034)		Pass
Resistance to aerosol penetration Inward leakage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	Ljmn 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%	Pass
Nominal protection factor (EN ISO 13982-2 EN 1073-2)	TIL_E % TIL_A % Fpn	Class 2
Practical performance tests (EN 1073-2)		Pass
Seams: strength (EN ISO 13935-2)	75-125 N	Class 3
Test on fabric	**Result**	**Class**
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	H2SO4 30%<1% NaOH 10%<1% o-xilene<1% Butan-1-ol<1%	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
Repellency to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	H2SO4 30%> 95% NaOH 10%> 95% o-xilene 90-95% Butan-1-ol 90-95%	Class 3 Class 3 Class 2 Class 3
Abrasion Resistance (EN 530 - method 2)	10-100 cykli	Class 2
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	20-40 N	Class 2
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	30-60 N	Class 1
Puncture resistance (EN 863 - EN 1073-2)	10-50 N	Class 2
Flex cracking resistance (EN 7854)	> 100 000 cycles	Class 6
Blocking resistance (EN 25978 - EN 1073-2)		Pass
Ignition and flammability (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Pass
Electric surface resistance	≤ 2.5×10^9	Pass
Bursting strength (13938-1)	160-320 kPa	Pass
Resistance to penetration by blood – phi – x174 bacteriophage test - ISO 16603/16604	20 kPa	Class 6
Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids - ISO 22610 (test microorganism: staphylococcus aureus)	t > 75	Class 6
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols - ISO DIS 22611 (test microorganism: staphylococcus aureus)	log > 5	Class 3
Resistance to penetration by contaminated solid particles - EN ISO 22612 (test microorganism: spores of Bacillus subtilis)	log ufc < 1	Class 3
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Pass

Thank you for your choice OxyChem

PROFESSIONAL PROTECTIVE COVERALL

OxyChem
OXYLINE BRAND


MODEL: OXYCHEM C210

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – ODZIEŻ OCHRONNA PRZECIWCHEMICZNA, KATEGORIA III, TYP 5,6
EN INSTRUCTIONS FOR USE – PROTECTIVE CLOTHING , CATEGORY III, TYP 5,6
DE GEBRAUCHSANWEISUNG – SCHUTZKLEIDUNG, KATEGORIE III, TYP 5,6
ET KASUTUSJUHEND – KEEMIAKAITSERIIETUS, KATEGOORIA III, TÜÜP 5,6
LT NAUDOJI MO INSTRUKCIJA – NUO CHEMINIO POVEIKIO APSAUGANTIS KOSTIUMAS, III KATEGORIJOS 5,6 TIPAS
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA – ĶĪMISKĀS AIZSARDZĪBAS TĒRPS, CAT III, TIPS 5,6

PROTECTION – CONFORMITY WITH STANDARDS:

EN 13034:2005+A1:2009	Protection against liquid chemical, light spray (Type 6)
EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Protection against airborne solid particulates (Type 5)
EN 1073–2:2002	Particulate radioactive contamination (no rays)
EN 1149–5:2008	Electrostatic charges
EN 14126:2003+AC:2004	Protection against infectious agents
EN ISO 13688:2013	Protective clothing - general requirements

PRODUCT LABEL (EXAMPLE):



PL **PRZEZNACZENIE:** Kombinezon jednoczęściowy **OxyChem C 210** jest ubraniem ochronnym o ograniczonej żywotności, stopniu ochrony Typu 6 (wg. EN 13034:2005+A1:2009) i Typu 5 (wg. ISO 13982- 1:2004+A1:2010), przeznaczony do ochrony w przypadku potencjalnego narażenia na lekkie rozpylenie, ciekłe aerozole lub niskociśnieniowy i niezbyt obfity natrysk niebezpiecznych cieczy przeciwko którym nie jest wymagana wyższa odporność przeciwchemiczna, oraz przed toksycznymi cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną (w tym włóknami azabestu). **WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE**: kaptur trójpanelowy, dwustronny zamek błyskawiczny z klapką samoprzylepną, dwuczęściowy krój w kroku, elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze; elastyczna pętelka na kciuk, właściwości antyelektrostatyczne. **MATERIAŁ:** tkanina laminowana folią mikroporowatą (MPFL) 63g/m^2 warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe. **KOLOR:** Biały. **OGRANICZENIA:** Ekspozycja na niektóre substancje chemiczne lub na wysokie stężenia może wymagać wyższych właściwości zabezpieczających, poprzez właściwości materiałowe lub konstrukcyjne kombinezonu. Takie obszary mogą być ochraniane kombinezonami typu 1,2,3 lub 4. Użytkownik będzie jedynym oceniającym zgodność z wymaganym typem ochrony i właściwego połączenia kombinezonu z dodatkowym sprzętem ochronnym. **SPOSÓB ZAKŁADANIA I UŻYTKOWANIA: 1)** Przed użyciem sprawdź czy wybrany produkt jest odpowiedni do istniejącego zagrożenia i w odpowiednim rozmiarze. **2)** Sprawdź wizualnie czy kombinezon jest w nienaruszonym stanie (brak przekłuć, rozejścia się szwów etc.). **3)** Wyjmij kombinezon z opakowania, otwórz centralny zamek błyskawiczny i załóż kombinezon. **4)** Zamknij zamek do końca. W przypadku cząstek stałych zaleca się również zaklejenie zamka błyskawicznego i otoczenie wylotów rękawów taśmą samoprzylepną. **5)** Jeśli używane są rękawice ochronne i/lub nakładki na buty, należy uszczelnić połączenie rękawów z rękawicami i nogawek z nakładkami na buty taśmą samoprzylepną. **TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA:** Produkt musi być transportowany i przechowywany w oryginalnym opakowaniu w suchych pomieszczeniach z daleka od źródeł światła i ciepła. Jeżeli kombinezony nie zostały skażone mogą być wyrzucane razem ze stałymi odpadami komunalnymi. Jeżeli zostały skażone muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami. **OKRES WAŻNOŚCI DO UŻYTKU:** 5 lat od daty produkcji umieszczonej na etykiecie produktu. **OSTRZEŻENIA:** • Kombinezon przeznaczony jest do jednorazowego użytku i powinien być wyrzucony po użyciu. • Zaakceptowana konfiguracja nie może być modyfikowana lub zmieniana. • Jeżeli zdarzą się rozerwania, przebicia etc. należy natychmiast opuścić miejsce pracy i założyć nowy kombinezon. • Nie zdejmować, gdy użytkownik znajduje się jeszcze w obszarze zagrożenia. • Kombinezony ochronne posiadające właściwości elektrostatyczne nie mogą być otwierane ani usuwane podczas przebywania w atmosferze zagrożonej wybuchem, zapaleniem oraz przenoszenia substancji wybuchowych, łatwopalnych. • Osoba nosząca odzież chroniącą przed ładunkiem elektrostatycznym powinna być odpowiednio uziemiona. Opór między człowiekiem a ziemią powinien być mniejszy niż 10śΩ, np. przez noszenie odpowiedniego obuwia. • Odzież chroniącą przed ładunkiem elektrostatycznym powinna całościowo pokryć wszystkie materiały niezgodne z normami podczas normalnego użytkowania (w tym zginanie i ruchy). • Pomiar przecieku wewnątrznego wykonywany jest przy zastosowaniu suchych cząsteczek aerozolu (wytwarzanych z roztworu chlorku sodu) o masowej medianie aerodynamicznej średnicy = 0,6 µm. • W przypadkach gdy koniecznym jest używanie dodatkowych ŚOI (takich jak rękawice, obuwie, środki ochrony dróg oddechowych) muszą one być kompatybilne z kombinezonem oraz dobrane tak by zapewnić ochronę całego ciała a także muszą mieć przynajmniej równoważne wartości w zakresie ochrony chemicznej. • Aby otrzymać całkowitą ochronę, wszystkie otwory powinny być zamknięte/uszczelnione. • Przedłużone noszenie kombinezonów chemicznych może powodować stres cieplny. • Przegrzanie i dyskomfort mogą zostać ograniczone lub wyeliminowane poprzez użycie odpowiedniej odzieży spodniej lub odpowiedniego sprzętu wentylacyjnego. • Produkt jest łatwopalny - trzymaj z dala od ognia. **OZNACZENIA NA ETYKIECIE:** 1) Producent/Znak handlowy. 2) Normy określające typ ochrony. 3) Oznaczenie modelu. 4) Kod produktu. 5) Nr partii. 6) 7) Kod kreskowy produktu. 8) Instrukcja w opakowaniu. 9) Wysokość i obwód klatki piersiowej. 10) Rozmiar. 11) Znak CE i numer jednostki notyfikowanej. 12) Kod QR z deklaracją zgodności. 13) Produkt jednorazowego użytku. 14) Symbole dotyczące konserwacji. 15) Miesiąc i rok produkcji. **DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:** Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem: https://www.oxyline.eu/deklaracje-kombinezony.html Produkt zaprojektowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG Jednostka certyfikująca i nadzorująca produkt: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, jednostka notyfikowana nr 0624. **PRODUCENT:** OXYLINE Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polska tel. +48 42 215 10 68, e-mail: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

ENG **PURPOSE: OxyChem C 210** one-piece coverall is a protective clothing with limited life, Type 6 protection (according to EN 13034: 2005 + A1: 2009) and Type 5 (according to ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010), intended for protection in in case of potential exposure to light spray, liquid aerosols or low-pressure and not too abundant spraying of dangerous liquids against which higher chemical resistance is not required, and against toxic solid particles carried by air (including asbestos fibers). **PROPERTIES:** three-panel hood, two-sided zipper with self-adhesive flap, two-piece cut in stride, elastic cuffs in cuffs, legs, waist and hood; elastic thumb loop, antielectrostatic properties. **FABRIC:** fabric laminated with microporous film (MPFL) 63g/m², outer layer: polyethylene film, inner layer: polypropylene fibers **COLOUR:** White. **LIMITATIONS:** Exposure to certain chemicals or high concentrations may require higher protective properties through the material or construction properties of the suit. Such areas can be protected with suits of types 1, 2, 3 and 4. The user will be the only one to assess compliance with the required type of protection and proper connection of the suit with additional protective equipment. **METHOD OF PUTTING ON AND USING THE SUIT:** Before use, check that the selected product is suitable for the existing hazard and in the correct size Check visually that the suit is intact (no piercing, no torn seams, etc.) Remove the suit from the packaging, open the central zipper and put on the suit. Fasten the zipper completely. In the case of solid particles, it is also recommended to seal the zipper If protective gloves and/or shoe covers are used, seal the connection of the sleeves and gloves with the shoe covers with self-adhesive tape. **TRANSPORT, STORAGE AND DISPOSAL:** The product must be transported and stored in the original packaging in dry rooms away from sources of light and heat. If the suits are not contaminated, they can be disposed of with solid municipal waste. If they have been contaminated, they must be disposed of in accordance with applicable laws and regulations. **LIFETIME:** It is suggested to use the product within a period of five years from the date of production written on label Month and year of production: MM/YYYY. **WARNINGS:** The suit is intended for single use and should be discarded after use. Accepted configuration cannot be modified or changed. If tears, punctures etc. occur, immediately leave the workplace and put on a new suit. Do not remove the suit if the user is still in the danger area. Protective suits with electrostatic properties must not be opened or removed when in a potentially explosive or flammable atmosphere or carrying explosive, flammable substances. The person wearing clothing that protects against electrostatic charge should be properly grounded. The resistance between man and earth should be reduced to less than 108Ω, e.g. by wearing appropriate footwear. Clothing that protects against electrostatic charge should cover all non-compliant materials during normal use (including bending and movements). Measurement of internal leakage is performed using dry aerosol particles (made from a sodium chloride solution) with a mass median aerodynamic diameter = 0.6 µm. In cases where it is necessary to use additional PPE (such as gloves, footwear, respiratory protection), they must be compatible with the suit and selected to provide full body protection and must have at least equivalent chemical protection values. To provide complete protection, all openings should be closed/sealed. Extended wearing of chemical suits can cause heat stress. Overheating and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate undergarments or appropriate ventilation equipment. The product is flammable - keep away from fire. **INDICATIONS ON THE LABEL:** 1) Producer/Trademark. 2) Pictograms specifyin the type of protection. 3) Model designation. 4) Product code. 5) Lot number. 6) Product barcode. 7) Instructions in the packaging and information. 8) Height and circumference of the chest. 9) Size. 10) The CE mark and the numer of the notified body. 11) QR code with a declaration of conformity. 12) A disposable product. 13) Symbols about maintenance. 14) Month and year of production. **EU DECLARATION OF CONFORMITY:** The EU Declaration of Conformity is available at: https:// www.oxyline.eu/deklaracje-kombinezony.html. The product was designed and marketed in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/425 dated 9 March 2016. on individual protection measures and repealing Council Directive 89/686 / EEC. The body that certifies and supervising the product: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, notified body 0624. **PRODUCER**: OXYLINE Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland tel. +48 42 215 10 68, e-mail: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

DE **ZWECK:** Der einteilige Schutzanzug **OxyChem C 210** ist eine Schutzkleidung mit begrenzter Lebensdauer, Schutzart 6 (gemäß EN 13034: 2005 +A1:2009) und Typ 5 (gemäß ISO 13982-1:2004+A1:2010), die zum Schutz bei potentieller Exposition gegenüber leichtem Sprühnebel, Flüssigkeitsaerosolen oder Niederdruck und nicht zu häufigem Sprühen von gefährlichen Flüssigkeiten, gegen die keine höhere chemische Beständigkeit erforderlich ist, sowie gegen toxische, von der Luft mitgeführte feste Partikel (einschließlich Asbestfasern) bestimmt ist. **EIGENSCHAFTEN:** dreifeldige Kapuze, zweiseitiger Reißverschluss mit selbstklebender Klappe, zweiteiliger Schnitt in Schrittfolge, elastische Manschetten an Ärmeln, Beinen, Taille und Kapuze; elastische Daumenschlaufe, antielektrostatische Eigenschaften. **GEWEBE:** Gewebe laminiert mit mikroporöser Folie (MPFL) 63g/m², äußere Schicht: Polyethylenfolie, innere Schicht: Polypropylenfasern **FARBE:** Weiß. **BEGRENZUNGEN:** Die Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien oder hohen Konzentrationen kann durch die Material- oder Konstruktionseigenschaften des Anzugs höhere Schutzeigenschaften erfordern. Solche Bereiche können mit Anzügen der Typen 1, 2, 3 und 4 geschützt werden. Der Anwender ist der einzige, der die Einhaltung der erforderlichen Schutzart und die korrekte Verbindung des Anzugs mit der zusätzlichen Schutzausrüstung beurteilt. **VERFAHREN ZUM ANZIEHEN UND ANWENDEN DES ANZUGES:** Vor dem Gebrauch ist zu prüfen, ob das gewählte Produkt für die bestehende Gefahr und in der richtigen Größe geeignet ist. Es ist visuell zu prüfen, ob der Anzug intakt ist (kein Piercing, keine gerissenen Nähte usw.). Schließen Sie den Reißverschluss vollständig. Bei Verwendung von Schutzhandschuhen und/oder Schuhüberziehern ist es außerdem empfehlenswert, die Verbindung der Ärmel und Handschuhe mit den Schuhüberziehern mit Selbstklebeband abzudichten. **TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG:** Das Produkt muss in der Originalverpackung in trockenen Räumen, fern von Licht- und Wärmequellen transportiert und gelagert werden. Wenn die Anzüge nicht kontaminiert sind, können sie mit dem festen Siedlungsabfall entsorgt werden. Wenn sie kontaminiert wurden, müssen sie gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. **LEBENSDAUER:** Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem auf dem Etikett angegebenen Produktionsdatum zu verwenden Monat und Jahr der Herstellung: MM/JJJJJ. **WARNUNGEN:** Der Anzug ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nach dem Gebrauch entsorgt werden. Die akzeptierte Konfiguration kann nicht modifiziert oder geändert werden. Wenn Risse, Durchschläge usw. auftreten, sofort den Arbeitsplatz verlassen und einen neuen Anzug anziehen. Der Anzug darf nicht entfernt werden, wenn sich der Benutzer noch im Gefahrenbereich befindet. Schutzanzüge mit elektrostatischen Eigenschaften dürfen nicht geöffnet oder entfernt werden, wenn sie sich in einer explosionsgefährdeten oder brennbaren Atmosphäre befinden oder explosive, brennbare Stoffe enthalten. Die Person, die Kleidung trägt, die vor elektrostatischer Aufladung schützt, muss ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen Mensch und Erde sollte auf weniger als 108Ω reduziert werden, z.B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk. Kleidung, die vor elektrostatischer Aufladung schützt, sollte bei normalem Gebrauch (einschließlich Bücken und Bewegungen) alle nicht konformen Materialien abdecken. Die Messung der inneren Leckage wird mit trockenen Aerosolpartikeln (aus einer Natriumchloridlösung) mit einem massenbezogenen aerodynamischen Durchmesser = 0,6 durchgeführt µm. In Fällen, in denen die Verwendung zusätzlicher PSA (wie Handschuhe, Schuhe, Atemschutz) erforderlich ist, müssen diese mit dem Anzug kompatibel sein und so ausgewählt werden, dass sie vollständigen Körperschutz bieten und mindestens gleichwertige Chemikalienschutzwerte aufweisen. Um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten, sollten alle Öffnungen geschlossen/abgedichtet werden. Längeres Tragen von Chemikalienschutzanzügen kann zu Hitzestress führen. Überhitzung und Unbehagen können durch die Verwendung geeigneter Unterbekleidung oder geeigneter Belüftungsgeräte reduziert oder beseitigt werden. Das Produkt ist brennbar - vom Feuer fernhalten. **ANGABEN AUF DEM ETIKETTEL:** 1) Hersteller/Marke. 2) Piktogramme, die die Art des Schutzes angeben. 3) Modellbezeichnung. 4) Produkt-Code. 5) Chargennummer. 6) Produkt-Barcode. 7) Hinweise in der Verpackung und Informationen. 8) Höhe und Umfang der Truhe. 9) Größe. 10) Das CE-Zeichen und die Nummer der benannten Stelle. 11) Der QR-Code mit der Konformitätserklärung. 12) Ein Einwegprodukt. 13) Symbole über die Wartung. 14) Monat und Jahr der Produktion. **EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:** Die EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ist verfügbar unter: https://www.oxyline.eu/deklaracje-kombinezony.html. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/425 vom 9. März 2016. über Einzelschutzmaßnahmen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates entwickelt und in Verkehr gebracht. Die Stelle, die das Produkt zertifiziert und überwacht: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, notifizierte Stelle 0624. **HERSTELLER:** OXYLINE Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen tel. +48 42 215 10 68, E-Mail: oxyline@oxyline.eu, Internet: www.oxyline.eu

ET **KASUTUSTOOTED: OxyChem C 210** üheosaline ülikond on piiratud kasutuseaga tüüp 6 (vastavalt standardile EN 13034: 2005 + A1: 2009) ja tüüp 5 (vastavalt standardile ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010), mis on mõeldud kaitse võimaliku kokkupuute korral kerge pihustamise, vedelate aerosoolide või madalrõhu korral ning ohtlike vedelike mitte eriti rikkaliku pihustamise korral, mille suhtes pole nõutav suuremat keemilist vastupidavust, ning õhust eralduvate mürgiste tahkete osakeste (sealhulgas asbestkiud) suhtes. **OMADUSED:** kolme paneeliga kapuuts, iseliimuva klapiga kahesuunaline tõmblukk, jalgevahelt kahes tükis lõigatud lõng, mansettide, jalgade, vöökoha ja kapuutsi elastsed keevisõmblused; elastne põidlasilmus, antistaatilised omadused. **MATERJAL:** tolmuvaba, mikropoorkilega (MPFL) lamineeritud kangas 63g / m² välimine kiht: polüetüleenkile sisemine kiht: polüpropüleenkiud. **KUIDAS PAIGALDADA JA KASUTADA:** 1) Enne kasutamist kontrollige, kas valitud toode sobib olemasoleva ohu jaoks ja on sobivas suuruses. 2) Kontrollige visuaalselt, et ülikond oleks terve. 3) Eemaldage kombinesoon, avage tõmblukk ja pange kombinesoon. 4) Sulgege lukk. Tahkete osakeste korral on soovitatav ka tõmblukk sulgeda ja ümbrise väljalaskeavad kleeplindiga ümbritseda. 5) Kui kasutatakse kaitsekindaid ja / või kingakatteid, sulgege varrukate ja kinnaste ühendus kingade katetega kleeplindiga. **ELUTSÜKKEL:** 5 aastat alates toote etiketil näidatud valmistamiskuupäevast. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil: https://www.oxyline.eu. **Kooskõlas:** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrusega (EL) 2016/425 **Sertifitseerinud:** Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, teavitatud asutuse nr 0624